
















השגה לתת"ל 86
רכבל לעיר העתיקה בירושלים
מקטע C-D

-  זיקת הגנה לדרך גישה לעמוד
-  גבול תת"ל 86
-  גלאי עשן
-  הנחיות מיוחדות
-  תא שטח עמוד
-  חריגים מאושרים לפי עמ/9
-  מנהרה/מעבר תחתי
-  מתחם (חיפוש) לעמוד
-  מבנים קיימים בשנת 1978
-  הקו הירוק
-  זיקת הגנה לבליטות תחנה
-  חומות העיר העתיקה


מרץ 2019
תצלום אוויר 2018


מטרים



במקום, עמותה מקצועית ובלתי תלויה, מודה לכל תרומיה, התומכים בקידום זכויות אדם ברחבי העולם, על ההכרה באמינותה ובחשיבות פעילותה. עיקר מימונה משייחוד מדיניות זרות.